

速報

農作業事故情報

営農部 農業対策課

〈事故の状況〉

月 日 令和4年9月12日（月） 午前11時頃

場 所 上越市牧区地内

作業者 68歳 男性

ケガの程度 右足骨折

発生状況

稲刈り作業を始め、外周を刈り取る際、角を斜めに刈っていた時にバックしすぎて畦を越し、約4m下の田んぼにコンバイン右側から転落。畦の高さが低く、バックの際気が付いた時にはコンバインが傾いていた。



〈事故防止対策〉

秋作業も最盛期を迎え、疲労が蓄積されている事と推察いたします。

作業開始時には、機械の点検・圃場の危険個所の把握などを再点検し、作業は、急がず・焦らず、時間に余裕を持って作業をしましょう。

また、作業時はヘルメットも忘れずに着用しましょう。